Manipulació de vials liofilitzats

- Descontaminar la superfície exterior del vial.
- Fer una marca amb retolador a l'alçada del tap de cotó, si n'hi ha.
- Subjectar el vial amb cotó mullat en alcohol 70%, per protegir les mans, abans d'aplicar una vareta de vidre escalfada al foc per trencar el vidre.
- Deixar que hi entri l'aire i després retirar lentament la part trencada i el cotó.
- Afegir lentament la solució per dissoldre la mostra i evitar la formació d'escuma.