

 Servei de Prevenció i de Medi Ambient	Títol: Seguretat en galeries	Codi: NS.17/06 Versió: 01
	Àrea: UAB	Data: Nre. de pàg.: 2
Elaborat per: Jordi Pascual Manuel del Pino Data: 17/10/06	Aprovat per: Reyes Pla Data: 26/10/06	Revisat per: Pere Ysern Data: 18/10/06
Registres associats:		PNT associats:

SEGURETAT EN GALERIES



- Per a treballar a les galeries, cal disposar d'autorització prèvia de la DAL. Aviseu també el responsable de la vostra empresa.
- L'equip de protecció individual mínim **OBLIGATORI** per a dur a terme qualsevol tasca a les galeries de servei de la UAB són el **casc** i les **botes** o **sabates de seguretat**.



- L'equip complementari que cal portar és llanterna, guants i bosses per al material.
- L'equip mínim de treball sempre ha de ser de dues persones, una de les quals ha de dur la clau d'accés a la galeria.
- En aquest espai cal portar mitjans de comunicació efectius (transmissors principalment). Abans d'entrar-hi, comproveu la càrrega.
- Tant en entrar-hi com en sortir-ne, s'ha de mantenir tancada amb clau la porta d'accés a la galeria.

 Servei de Prevenció i de Medi Ambient	Seguretat en galeries	Codi: NS.17/06 Versió: 01 Data: - Pàgina 2 de 2
---	--	---

- Si les tasques que s'hi han de fer requereixen altres autoritzacions (per exemple, en el cas de treballs en calent), s'han de demanar juntament amb l'autorització d'entrada a galeries.
- Només si està garantida la ventilació de l'espai de treball es poden utilitzar a les galeries equips que funcionin amb motors de combustió. En cas de dubte, consulteu amb el SEPMA.
- És prohibit fumar i menjar a l'interior de les galeries.
- La circulació per les escales sempre s'ha de fer mantenint les mans lliures d'objectes. Recordeu utilitzar cinturons o bosses per portar les eines.
- Cal vetllar pel manteniment d'un estat d'ordre i neteja acurat a les galeries. Retireu a l'exterior tota la runa generada, canonades, cablatge o qualsevol material que esdevingui residual, i gestioneu-lo correctament dins els circuits establerts per al tractament de residus.
- Sempre que es detecti un deteriorament de les infraestructures o dels elements d'accessibilitat, s'ha de notificar al DAL per tal que els desperfectes siguin reparats o reemplaçats com més aviat millor.
- Sempre que s'hagin de fer cales en les conduccions d'aigües residuals, un cop acabats els treballs, s'han de taponar els forats per tal d'evitar la possible sortida d'animals.
- No es pot entrar a les galeries els dies de forta tempesta, llevat que sigui estrictament necessari. En aquest cas, s'han de prendre les mesures de seguretat extra que siguin adients.
- En finalitzar els treballs dins les galeries, s'ha de comunicar a la DAL la finalització de les tasques i les possibles incidències que s'hi hagin esdevingut. Aviseu de la vostra sortida també el responsable de la vostra empresa.

TELÈFONS D'INTERÈS

Unitat de Manteniment	2294
Servei de Prevenció	1950
Servei de Seguretat i Vigilància	2525
Per a trucades des de l'exterior afegiu-hi el 93 581!	
Emergències generals	112